



BOGOTÁ, D.C.

682

Señor:

JAIME MONTAÑEZ

Calle 49C sur 5T-18

JAC Marruecos casa

PAOLA MARIN

CALLE 49ABIS SUR N°5J-64

Bogotá

ASUNTO: SOLICITUD DE VISITA TECNICA DE VÍAS HUNDIMIENTO Y HUMEDAD BARRIO MARRUECOS CASAS

REFERENCIA: RESPUESTA OFICIO 20196810103492.

En nombre de **BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS** reciba un cordial saludo.

De acuerdo con su solicitud de "(...) *Les solicitamos de carácter URGENTE que por favor se realice una visita técnica y se tomen las medidas de fondo a que haya lugar, toda vez que en la calle de la referencia se está presentando un hundimiento y la humedad que se observa es tal que afecto las 10 casas que se encuentran alrededor.*(...)" se informa que el FDLRUU generó visita al predio con dirección CALLE 49ABIS SUR N°5J-64 el día 26 de septiembre de 2019 en la cual se observa la queja de la señora Paola Marín indicando que su predio es víctima del drenaje constante de aguas empozadas provenientes del parque Hacienda los molinos, las cuales toman mal afectando la salud de las personas que habitan en el predio.

UBICACIÓN DEL PREDIO





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcalde Local de Páramo Libre Unido

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20196820227491


Fecha: 02-10-2019



REGISTRO FOTOGRAFICO

La visita técnica se efectúa el 26 de septiembre de 2019 por parte del ingeniero Edson Rosas de infraestructura del FDLRUU observándose un muro en mampostería el cual divide el barrio Marruecos casas y la Hacienda los Molinos en el cual se evidencia un drenaje aparente de aguas de escorrentía superficial proveniente de una vía de la Hacienda Los molinos la cual se encuentra a un nivel superior al que presenta la vía del Barrio marruecos casas, como se observa a continuación:

Humedad presente debido a diferencia de niveles:





Humedad presente:





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe


Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20196820227491

Fecha: 02-10-2019



Proveniencia de la humedad de Hacienda Los Molinos.



Calle 32 No. 23 - 62 sur
Código Postal: 111811
Tel. 3660007
Información Línea 195
www.rafaeluribe.gov.co

GDI - GPD - F106
Versión: 03
Vigencia:
22 de noviembre de 2018

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Piedad Urbana Urbana

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20196820227491

Fecha: 02-10-2019



Desmejora de las condiciones filtrantes vía Hacienda los Molinos.

Las condiciones filtrantes de la vía de la Hacienda los Molinos son empeoradas por la acumulación de residuos de construcción y demolición emplazados contra el muro divisorio de los dos barrios según registro fotográfico anexo:





Verificadas las condiciones técnicas descritas anteriormente y habiendo definido que la infiltración es causada por la diferencia de niveles y acumulación de RCD's sobre las vías de la Hacienda Los Molinos se indica el CIV de los segmentos viales que están causando la infiltración así:

CIV	TRAMO	DESDE	HASTA	RESERVA
18005186	CL 48D SUR	CL 49ABIS SUR	CL 49B SUR	El sector no está debidamente legalizado ante Planeación Distrital Sin reserva
18005184	CL 48D SUR	CL 49ABIS SUR	CL 49A SUR	

*CIV= Código de Identificación Vial

Dadas las condiciones de ilegalidad del sector, se informa que el FDLRUU no puede efectuar actividades de intervención sobre los segmentos viales indicados.

Dado que la afectación esta ocurriendo por la construcción ilegal en un espacio público, se informa el presente oficio a la Oficina de gestión policiva del FDLRUU a través de memorando N° 20196820014913

Por último, es importante, para cualquier complemento, consulta específica o aclaración al respecto, favor comunicarse con alguno de nuestros profesionales del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe al teléfono 366 0007, extensiones 118,145 y 146 o dirigirse personalmente a la Oficina de Infraestructura de la Alcaldía Local ubicada en la Calle 32 Sur No. 23-62.

La administración local siempre está atenta y tiene la mejor voluntad y disposición para mejorar la calidad de vida de toda la población de la localidad.

Cordialmente,

LUIS ALEJANDRO VARGAS PINZON
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe.

Anexos: No
Copia: No

Proyectó: Angie Paola Bautista - Técnico de apoyo Infraestructura
Proyectó: Edson Rosas Alfonso - Ingeniero Infraestructura
Revisó: José Mauricio Bello - Coordinador Infraestructura