



Bogotá, D.C.

623

Señor(a)  
**ANONIMO**  
Solicitante  
Ciudad**ASUNTO: RESPUESTA PETICIÓN VISITA TÉCNICA**  
**REFERENCIA: RADICADO ALCALDÍA No. 20204600487642**

Respetado(a) Señor(a)

Por medio de la presente me permito informarle que para su petición, en donde informa del posible riesgo que se presenta por las malas condiciones de un inmueble ubicado en la Calle 99 No 49-53, la Alcaldía Local de Barrios Unidos solicitó Visita Técnica al IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático), única entidad en el distrito que cuenta con las competencias necesarias para evaluar las condiciones de estabilidad de los predios y determinar si estos representan algún tipo de riesgo para la comunidad.

Dicha solicitud se realizó a esta entidad por medio oficio No. **20206230204181**, se solicitó que se evalúen las condiciones de estabilidad del inmueble y se determinara, si este representaba algún tipo de riesgo para los habitantes y/o comunidad.

Cordialmente,

**ANTONIO CARRILLO ROSAS**  
Alcalde Local de Barrios Unidos  
[alcalde.bunidos@gobiernobogota.gov.co](mailto:alcalde.bunidos@gobiernobogota.gov.co)

Proyectó: Hernán Camilo Valdés – Profesional Oficina de Gestión de Riesgo

Revisó y Aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez– 222-24 A.G.P. Revisó y Aprobó: Marlene Alcira Meléndez Pérez– P.E. 222-24 A.G.P. 