



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20246020036991

Fecha: 25-01-2024

**\*20246020036991\***

Bogotá, D.C.

602

Señor (a)  
Anónimo (a)  
Bogotá, D. C.

Datos Notificación

Nombres/Apellidos: \_\_\_\_\_

No Identificación: \_\_\_\_\_

Fecha y Hora: \_\_\_\_\_

Nota: Los datos de este apartado solo serán diligenciados por la persona quien recibe este documento al momento de la notificación.

Asunto: Respuesta solicitud adecuación andén en la carrera 86A No. 81-18/38.

Referencia: 20236010267722 (ALE)

En respuesta a su comunicación registrada con el número citado en la referencia, en la cual manifiesta "(...) *Quería pedirles el favor si pudieran venir a revisar el paso peatonal del parque de la española II! Etapa en la Cra. 86a No 81-18/38, ya que para mi mamá que es de la tercera edad, está en estado de discapacidad y es paciente de la clínica del dolor, le es casi imposible pasar por un tubo PVC que dejaron por encima del nivel del andén, por vehículos que dejan mal estacionados, por un señor que amplió el garaje y cuando vino la alcaldía en el año 1995 les dio un sobre de manila con dinero a los funcionarios para no tener que quitarlo o porque se golpea con unos bloques y bolardos que pusieron. Les agradezco mucho su atención y su colaboración. (...)*", se informa que el andén ubicado en la carrera 86A No. 81-18/38 hace parte de la malla vial local, y la Alcaldía Local de Engativá no lo tiene priorizado para su intervención dentro de los contratos que se están ejecutando, como tampoco con el equipo de maquinaria amarilla teniendo presente que los medios, materiales y equipos disponibles están destinados para otros segmentos viales del sector con mayor urgencia de rehabilitación, por lo que atendiendo el requerimiento, sus inquietudes fueron consolidadas en la Oficina de Infraestructura y en caso de adicionarse recursos al presupuesto local, se analizará juntamente con las demás solicitudes ciudadanas y en el evento de que reúna los requisitos para ser reparados y/o intervenidos el segmento vial solicitado, se le informarán en oportunidad las acciones a seguir.

Para resolver cualquier inquietud o presentar aclaración respecto a su petición, puede comunicarse con alguno de los profesionales en la Oficina de Infraestructura al teléfono 2916670 extensión 2596 o acercarse a las instalaciones de la Alcaldía Local de Engativá (Calle 71 # 73A - 44 / Quinto piso).

Atentamente,

ÁNGELA MARIA MORENO TORRES  
Alcaldesa Local de Engativá  
[alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co](mailto:alcalde.engativa@gobiernobogota.gov.co)

Anexo: Uno (02 Folios – Ficha de visita)


Proyectó: Kevin Esteban Góngora Fonseca  
Revisó: Anderson Laverde Góngora  
aprobó: Jorge Cerquera Durán

OFICINA DE RADICACIÓN  
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA  
Se fija 23 FEB 2024  
Desfija 29 FEB 2024



<b>INFRAESTRUCTURA</b> <b>FDLE</b>	<b>FICHA TECNICA DE VISITA</b>	 <b>ALCALDIA MAYOR</b> <small>(19 DE FEBRERO DE 1991)</small> <b>GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA</b> <small>Alcaldía Local de Bogotá</small>
---------------------------------------	--------------------------------	---

<b>Parque</b>	<b>URBANIZACION LA ESPAÑOLA</b>	<b>UPZ</b>	<b>29 MINUTO DE DIOS</b>
<b>DIRECCION</b>	<b>Carrera 86a #81-18/38</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>VISITA TECNICA DE INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN ANDENES</b>	<b>FECHA DE EJECUCION</b>	<b>24-ene-24</b>




**UBICACIÓN** Carrera 86a #81-18/38  
**DESCRIPCIÓN:** Imagen 1. Anden Localización del segmento vial Fuente: Tomada de SIGUIDU.



**UBICACIÓN** Carrera 86a #81-18/38  
**DESCRIPCIÓN:** Imagen 2. Fuente propia.



**UBICACIÓN** Carrera 86a #81-18/38  
**DESCRIPCIÓN:** Imagen 3. Fuente propia.



**UBICACIÓN** Carrera 86a #81-18/38  
**DESCRIPCIÓN:** Imagen 4. Fuente propia.

INFRAESTRUCTURA FDLE	<b>FICHA TECNICA DE VISITA</b>		 AL CALDERA MAYOR DE BOGOTÁ DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y URBANISMO Agencia Local de Ingeniería	
Parque	URBANIZACION LA ESPAÑOLA		UPZ	29 MINUTO DE DIOS
DIRECCION	Carrera 86a #81-18/38			
ACTIVIDAD	VISITA TECNICA DE INSPECCION VISUAL DE DAÑOS EN ANDENES	FECHA DE EJECUCION	24-ene-24	
				
UBICACIÓN Carrera 86a #81-18/38		UBICACIÓN Carrera 86a #81-18/38		
DESCRIPCION: Imagen 5. Fuente propia.		DESCRIPCION: Imagen 6. Fuente propia.		
ELABORADO POR: KEVIN GÓNGORA F.				
NOTA: se evidencia tubo de aguas lluvias sobre el andén y varios obstáculos para el tránsito peatonal, andén en concreto				