



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN NÚMERO **433** DEL **31 DIC 2019**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SI ACTÚA No. 21713 DE 2016”.**

### EL ALCALDE LOCAL DE USAQUÉN (E)

En ejercicio de las competencias que le atribuyen, la Ley 1421 de 1993, en concordancia con el Artículo 104 de la Ley 388 de 1997, Modificado por el Artículo 2 de la Ley 810 de 2003, el Acuerdo 79 de 2003, y Acuerdo 470 de 2011, Resolución 221 de 2014 por medio de la cual se modifica la Resolución No. 092 de 3 de abril de 2014 del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias y el Decreto 422 de 2019 y las demás normas que las modifique, adicione o sustituya, procede a proferir la decisión que en derecho corresponda dentro del Expediente SI ACTÚA N° 21713 de 2016.

DEPENDENCIA	ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA
EXPEDIENTE	21713 DE 2016
PRE-SUNTO INFRACTOR	ROSAURA ANA C. FREILE DE MALAVER
DIRECCIÓN DE LA PRE-SUNTA INFRACCIÓN	CALLE 127 A BIS No. 15-94 EDIFICIO SANTA ROSA 128 P.H.
ASUNTO	OBRAS - INFRACCIÓN AL RÉGIMEN URBANÍSTICO Y OBRAS

### I. ANTECEDENTES

Se dio inicio a la presente actuación administrativa en virtud del informe remitido a la Alcaldía Local de Usaquén por parte del Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGR), con radicado No. 20160120096572 de fecha 03 de agosto de 2016 a través del cual se comunicó, del incumplimiento del Sistema del Transporte Vertical (Resolución 092 de 2014), instalado en el predio ubicado en la Calle 127 A BIS No. 15-94 EDIFICIO SANTA ROSA 128 P.H. de esta ciudad.

Mediante visita de Inspección, Vigilancia y Control llevada a cabo el 27 de noviembre de 2019, por parte de la Alcaldía Local de Usaquén, se verificó la certificación No. 2019-1251 emitida por la Organización de Inspecciones Técnicas de Colombia - OITEC SAS, el 24 de mayo de 2019, correspondiente al ASECNSOR ÚNICO con CÓDIGO 1251 ubicado en la Calle 127 A BIS No. 15-94 EDIFICIO SANTA ROSA 128 P.H. de esta ciudad, teniendo como fecha de próxima inspección el 21 de mayo de 2020, tal como se verificó y tomó registro fotográfico en sitio, documento que reposa en el expediente a folio 13.

### II. CONSIDERACIONES

Atendiendo las disposiciones contenidas en la Resolución 221 de 2014 por medio de la cual se

Edificio Liévano  
Calle 11 No. 6 -17  
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820360  
Información Línea 195  
www.gobiernobogota.gov.co

CDI - GPD - F034  
Versión: 02  
Vigencia:  
22 de noviembre de 2018

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

POE RESOLUCIÓN NÚMERO **433** DEL **31 DIC 2019**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SIACTÚA No. 21713 DE 2016”**

modifica la Resolución No. 092 de 3 de abril de 2014. La cual ordena que a través de la NTC 5926-3 se realizara la *“revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas, portones y barreras, destinadas a instalarse en áreas accesibles al público y cuyo principal objetivo es dar acceso seguro a mercancías y vehículos acompañados de personas en locales industriales, comerciales y de viviendas”*.

Lo anterior, con el fin de prevenir accidentes y disminuir los riesgos protegiendo la vida y la integridad física y moral de todas las personas al emplear los Sistemas de Transporte Vertical (ascensores, puertas y rampas eléctricas, etc).

Ahora bien, Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER), informo que el predio ubicado en la Calle 127 A BIS No. 15-94 EDIFICIO SANTA ROSA 128 P.H. de esta ciudad, incumplió con los requisitos establecidos en la Resolución 092 de 2014, los cuales se mencionan a continuación:

*Artículo 4. Llamamientos técnicos para la visita de verificación por parte del FOPAF:*

- a. *Certificado de Inspección del medio de transporte en un lugar visible al público al momento de la verificación.*
- c. *Informe técnico y certificado de mantenimiento preventivo y correctivo, donde se consigne la información concerniente a las evaluaciones realizadas.*

*Artículo 5. Protocolos y procedimientos para atención de incidentes y/o emergencias en sistemas de transporte vertical:*

- *Los protocolos y procedimientos específicos para atender los incidentes o accidentes que se presenten con el uso de los medios de transporte vertical o puertas eléctricas.*

Por su parte, en la Resolución No. 092 de 3 de abril de 2014, se establece en el Artículo séptimo, que *“...el FOPAF informará a la Alcaldía Local respectiva en caso de que la visita de verificación arroje como resultado el incumplimiento del numeral 1 del artículo segundo de la presente resolución, con el fin de que adelante la respectiva actuación de acuerdo a las sanciones previstas en el Parágrafo del Artículo 15 del Acuerdo 79 de 2003. (...)*

Es así, como las normas anteriormente citadas señalaron con claridad la obligación de realizar y aprobar la revisión técnico-mecánica de sistemas de transporte vertical instalados en los inmuebles, so pena de incurrir en las sanciones que la ley ha establecido, en atención a la aplicación del Derecho Administrativo sancionador que reposa en cabeza de la administración.

Revisadas las actuaciones del caso en concreto, más específicamente el Certificado de Inspección del Sistema de Transporte Vertical instalado en la Calle 127 A BIS No. 15-94 EDIFICIO SANTA ROSA 128 P.H. de esta ciudad, que tal y como se advirtió anteriormente, fue verificado en



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN NÚMERO **433** DEL **31 DIC 2019**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SIACTÚA No. 21713 DE 2016”**

operativo de inspección, vigilancia y control, el cual cumple con lo requerido por la Ley y no habiendo actuaciones pendientes por resolver, encuentra el Despacho que no existe mérito para continuar con la actuación administrativa.

Con fundamento en las anteriores motivaciones, la presente actuación administrativa deberá darse por terminada y archivarse como quiera que revisado el acervo probatorio antes mencionado la situación que originó esta actuación no persiste, todo ello en consonancia con los principios generales de la Actuación Administrativa consagrados en el artículo 3 del Título I del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) de economía y celeridad.

Es de aclarar, que el principio de economía administrativa se materializa en el presente caso adoptando la decisión de terminación y archivo de manera inmediata, ya que ello evitará ordenar pruebas adicionales que finalmente resultarían inoficiosas con independencia de su resultado, como quiera que ya fue certificado el sistema de Transporte Vertical instalado en el predio objeto de actuación administrativa, base fundamental para la presente decisión.

Así mismo, el principio de celeridad administrativa se hace efectivo en el presente caso al darle impulso oficioso al procedimiento, sin mayores desgastes para la Administración ni para el ciudadano, que aquel que resulta necesario para concluir el proceso, como es el de ordenar la terminación de esta por existir el soporte probatorio necesario e idóneo para hacerlo.

Con base en lo anterior, se evidencia que el Representante Legal del edificio presunto infractor, realizó las acciones correspondientes para obtener el certificado de Inspección del funcionamiento del Sistema de Transporte Vertical instalado en el predio ubicado en la Calle 127 A BIS No. 15-94 EDIFICIO SANTA ROSA 128 P.H. de esta ciudad, por lo cual los hechos que dieron inicio a la presente actuación administrativa desaparecieron.

En mérito de lo expuesto, el Alcalde Local de Usaquén (c) en ejercicio de sus funciones y por autoridad de la ley,

**III. RESUELVE**

**PRIMERO: ORDENAR** la terminación y archivo de la actuación administrativa radicada bajo el expediente SIACTÚA No. 21713 de 2016, de acuerdo a las consideraciones de la parte motiva.

**SEGUNDO: NOTIFICAR** el contenido de la presente providencia al Representante Legal y/o Propietario del EDIFICIO SANTA ROSA 128 P.H., ubicado en la Calle 127 A BIS No. 15-94 de esta ciudad.

**TERCERO:** Contra la presente Resolución proceden los recursos de Reposición ante ésta



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN NÚMERO **433** DEL **31 DIC 2019**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA  
Y SE ORDENA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO Y EL ARCHIVO DE LAS  
PRESENTES DILIGENCIAS RADICADAS BAJO EL EXPEDIENTE SIACTÚA  
No. 21713 DE 2016”**

Alcaldía Local y en subsidio el de Apelación, ante el Consejo de Justicia de Bogotá D.C., los cuales deben sustentarse y presentarse personalmente y por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal de esta decisión, o la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación si a ello hubiere lugar, de conformidad con los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

**ANTONIO MARÍA LÓPEZ BURITICA**  
Alcalde Local de Usaquén (E)

En el día de hoy \_\_\_\_\_ se notifica personalmente del contenido de la presente resolución al agente del ministerio público, quien enterado del mismo firma como aparece: El Notificado: \_\_\_\_\_

*Trámites: Mariana Díaz Moreno - Abogada Contratista - Área de Gestión Política y Jurídica*  
*Revisó: Sebastián Osorio - Abogado Contratista - Área de Gestión Política y Jurídica*  
*Revisó y aprobó: María Julia Ramírez Moreno - Profesional Especializada Código 222 Ciudad 24 (13)*  
*Revisó y aprobó: Jorge Isaza M. - Asesora del Despacho*